

SERVICE EAU VIRE NORMANDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TRAVAUX EN COURS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERVICE EAU VIRE NORMANDIE
1 rue de l'Artisanat

14500 VIRE NORMANDIE

Prélèvement du : mardi 13 juillet 2021 à 08h55
Code Sise du prélèvement 00217483
Installation Unité de distribution CANVIE
Nom du point de surveillance PC CANVIE
Localisation exacte RÉSEAU NEUF/LA CROIX BIDOIS
Commune VIRE NORMANDIE

Prélevé par : EDOUARD BELLENGER
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélobimétrique N	0,11 NFU				2,00
Température de l'eau	18,7 °C				25,00
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2021.14793-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	ILLISIBL n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	4 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	ILLISIBL n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	221 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L		0,50		

Commentaires du laboratoire

Eau conforme sur les paramètres chimiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007). Le dénombrement des bactéries coliformes et E.co li est rendu impossible par la présence d'une flore interférente impor tante ; avis provisoire du 15/07/2021 - Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices : Valeur(s) située(s) en dehors des valeurs de ré

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00217483)

Prélèvement réalisé pour vérifier l'efficacité de la désinfection de canalisation après travaux. Les résultats sont non conformes aux normes bactériennes en vigueur. Un nouveau prélèvement doit être réali sé après renouvellement des opérations de désinfection et de rinçage.

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Sylvie KERBOUL